



awarie budowlane - ICSF 2026

**ICSF 2026 – 32nd International Conference
on Structural Failures
PROGRAMME**



PATRONATION

WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER OBRONY NARODOWEJ

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Minister MARCIN KULASEK

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Minister DARIUSZ KLIMCZAK

MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

Minister ANDRZEJ DOMAŃSKI

MINISTERSTWO ENERGII

Minister MIŁOSZ MOTYKA

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

ADAM RUDAWSKI

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

OLGIERD GEBLEWICZ

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

PIOTR KRZYSZEK

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Główny Inspektor Pracy MARCIN STANECKI

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO FILIP PRUSIK-SERBINOWSKI

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

P.O. GENERALNEGO DYREKTORA PAWEŁ WOŹNIAK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

DYREKTOR JERZY MAŁACHOWSKI

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

Prezydent SCOTT M. ANDERSON

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

Prezes HUBERT CİCHOCKI

POROZUMIENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE

Prezydent MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Prezes Mariusz Dobrzeńcki

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA

Prezes JAN STYLIŃSKI




awarie budowlane - ICSF 2026

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PRZEWODNICZĄCY ADAM WYSOKOWSKI

PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA
PREZES HANNA MOJSIUK

STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD
PREZES PIOTR SZYMCZYK

MAP of Międzyzdroje





PARTNERS

- 1. PERI Polska Sp. z o.o.**
www.peri.pl
- 2. BUDIMEX S.A.**
www.budimex.pl
- 3. NDI S.A.**
www.ndi.pl
- 4. SIKA Poland Sp. z o.o.**
www.sika.pl
- 5. ISCHEBECK TITAN POLSKA SP. Z O.O.**
www.titan.com.pl
- 6. UNIBEP S.A.**
www.unibep.pl
- 7. PORR S.A.**
www.porr.pl
- 8. PZPB-ATOM**
www.pzpb-atom.com.pl
- 9. WARBUD SA**
www.warbud.pl
- 10. EUROVIA Polska S.A**
www.eurovia.pl
- 11. GEOBEAR Sp. z o.o.**
www.geobear.com
- 12. MC-Bauchemie Sp. z o.o.**
www.mc-bauchemie.pl
- 13. FISCHERPOLSKA Sp. z o.o.**
www.fischerpolska.pl
- 14. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**
www.icimb.lukasiewicz.gov.pl
- 15. INORA Sp. z o.o.**
www.inora.pl



- 16. INSTYTUT ANALIZ BUDOWLANYCH Sp. z o.o.**
www.inab.pl
- 17. EKSPERTIS Sp. z o.o., Sp. k.**
www.ekspertis.eu
- 18. Biuro Inżynierskie SPECBUD Sp. J.**
www.specbud.pl
- 19. SLIPFORM Sp. z o.o.**
www.slipform.ltd
- 20. FAMAR Sp. z o.o.**
www.centrum-famar.com.pl
- 21. POMERANIA BROKERS Sp. z o.o.**
www.pomeraniabrokers.pl
- 22. Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o.**
www.epstal.pl/cpjs
- 23. PB CIROKO Sp. z o.o.**
www.ciroko.com.pl
- 24. ZAPOL Sobczyk Sp.j.**
www.zapol.com.pl
- 25. BARG Centrum Sp. z o.o.**
www.barg.pl



awarie budowlane - ICSF 2026

18 MAY 2026, MONDAY

14⁰⁰

Arrival of participant

Conference office in hotel AMBER

18⁰⁰ – 20⁰⁰

WELCOME CEREMONY

Międzynarodowy Dom Kultury

CONCERT

„WIRTUOZ I MAŁGORZATA”

WALDEMAR MALICKI I MAŁGORZATA KRZYŻANOWICZ

20⁰⁰

WELCOME BANQUET

Restauracja Hotelu Amber

Partner

SIKA Poland



19 MAY 2026, TUESDAY

SESSION I

8³⁰ – 10¹⁵ GENERAL CONSTRUCTION FAILURES

GENERAL CONSTRUCTION FAILURES

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA
DR HAB. INŻ. AGNIESZKA LEŚNIAK, PROF. PK
FILIP PRUSIK – SERBINOWSKI - GUNB

Secretary:

DR INŻ. IWONA SZER
DR INŻ. EWELINA KOŁODZIEJCZYK

KEYNOTE

1. KATARZYNA WRÓBEL – DYREKTOR DEPARTAMENTU GUNB

Analiza katastrof budowlanych za 2025 r
Analysis of structural failure in 2025

PRESENTATION

2. KRZYSZTOF GROMYSZ

Analiza rektyfikacji znacznie wychylonego budynku jednorodzinny
Analysis of the rectification of a significantly tilted single-family house

3. AGNIESZKA JANAS, JANUSZ BROL, JAN KUBICA

Przyczyny pęknięć podłużnych w dźwigarach z drewna klejonego i możliwości ich napraw w aspekcie nowej edycji normy EN 1995-1-1:2025
Causes of longitudinal cracks in glulam girders and repair possibilities in the context of the new EN 1995-1-1:2025 standard edition

4. ARKADIUSZ KWIECIEŃ, KATARZYNA NOWAK-DZIESZKO, ANETA NOWAK-MICHTA, ŁUKASZ HOJDYS, PIOTR KRAJEWSKI, KLAUDIA ŚLIWA-WIECZOREK, KAROLINA MAKOWSKA

Naprawa budynku w stanie katastrofalnym przy użyciu złączy podatnych – przypadek Living Lab
Repair of a building in a catastrophic state using flexible joints – a Living Lab case study

5. PIOTR D. MONCARZ, CLIFF D. BISHOP

Construction in the era of rapidly developing digital technologies
Budownictwo w dobie gwałtownie rozwijających się technologii cyfrowych

6. URSZULA GAWRYSIK, MICHAŁ WRZOSEK – PDBB, PERI POLSKA

Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach jako problem systemowy: uwarunkowania regulacyjne, techniczne i kompetencyjne
Safety in scaffolding work as a systemic issue: regulatory, technical and competence-related factors



19 MAY 2026, TUESDAY

POSTERS

- 1. PIOTR ANTECKI, PIOTR BRZEZIŃSKI, MICHAŁ PIKOS, PAWEŁ SZYMAŃSKI**
Ponadnormatywne opady deszczu a katastrofy budowlane w Polsce
Excessive rainfall and building disasters in Poland
- 2. EWELINA KOŁODZIEJCZYK, ELŻBIETA HABIERA-WAŚNIEWSKA**
O ugięciach stropodachu w budynku wielorodzinnym w Łodzi
On the deflections of a flat roof in a multi-family building in Łódź
- 3. AGNIESZKA LEŚNIAK, EDYTA PLEBANKIEWICZ, KRZYSZTOF ZIMA, JULIA HAŁATEK**
Rola okresowych przeglądów technicznych w utrzymaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – studium przypadku
The role of periodic technical inspections in the maintenance of a multi family residential building – a case study
- 4. TOMASZ MAJEWSKI, MACIEJ NIEDOSTATKIEWICZ**
Awaryjny stan techniczny akustycznej obudowy sali wykładowej spowodowany błędami projektowymi i wykonawczymi
Emergency technical condition of the lecture hall acoustic cladding caused by design and construction errors
- 5. IWONA SZER**
Analiza wypadków w budownictwie w Polsce
Analysis of accidents in the construction industry in Poland
- 6. EDYTA PLEBANKIEWICZ, KRZYSZTOF ZIMA, DAMIAN WIECZOREK**
Wpływ wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych na termin realizacji inwestycji budowlanej
Impact of exceptionally unfavorable weather conditions on the completion date of a construction project

10¹⁵ – 10³⁰

Coffe break



19 MAY 2026, TUESDAY

SESSION II

10³⁰ – 12⁰⁰ MATERIALS ASPECTS OF FAILURES, DAMAGE AND REPAIRS

MATERIALS ASPECTS OF FAILURES, DAMAGE AND REPAIRS

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. JAN DEJA
PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ
DR HAB. INŻ. IZABELA HAGER, PROF. PK

Secretary:

DR INŻ. ANNA ADAMCZAK-BUGNO
DR INŻ. MICHAŁ DRZAZGA

KEYNOTE

1. SZYMON SKIBICKI, JAN OLEK

Czynniki wpływające na trwałość konstrukcji wykonanych w technologii druku 3D kompozytów cementowych

Factors influencing the durability of structures fabricated by 3D printing of cement-based composites

PRESENTATIONS

2. PIOTR NOAKOWSKI, TOBIAS BERGMANN

Sklejenie naruszonej głowicy trzonu komina. Zapewnienie nośności przez iniekcję kanałów prętów ślizgu

Gluing together the damaged wind shield of an old chimney. Ensuring load bearing capacity by injection of sliding rod channels

3. JADWIGA FANGRAT, MAŁGORZATA WYDRA, PIOTR TURKOWSKI

Badania odporności ogniowej słupów betonowych zbrojonych prętami z kompozytu bazaltowego

Fire resistance testing of concrete columns reinforced with basalt fiber-reinforced polymer bars

4. LESŁAW HEBDA, PATRYCJA ZAPAŁA-FABIANOWSKA

Zastosowanie kryterium Hausmanna w diagnostyce przedawaryjnej konstrukcji żelbetonowych

Application of the Hausmann criterion in the pre-failure diagnostics of reinforced concrete structures

5. NATALIA SZEMIOT-JANKOWSKA, ANNA HOŁA, ŁUKASZ SADOWSKI

Wpływ zawilgocenia i zasolenia zaprawy wapiennej na skuteczność bariery hydrofobowej: konsekwencje dla ryzyka nieskutecznych napraw murów historycznych

The impact of moisture and salt content in lime mortar on the effectiveness of the hydrophobic barrier: consequences for risky and ineffective repairs of historical walls

6. JANUSZ BANERA – SIKA POLAND Sp. z o.o

Niewidoczne ryzyko – realne koszty. Podejście systemowe do zabezpieczeń w biogazowniach. Sikagard 7000 CR

Hidden risks – real costs. A systematic approach to safety in biogas plants. Sikagard 7000 CR



19 MAY 2026, TUESDAY

POSTERS

- 1. ANNA ADAMCZAK-BUGNO, GRZEGORZ ŚWIT**
Identyfikacja zmian mikrostrukturalnych stali konstrukcyjnych po oddziaływaniu wysokiej temperatury na podstawie emisji akustycznej
Identification of microstructural changes in structural steels after exposure to high temperatures based on acoustic emission
- 2. WALDEMAR BIERUT, JACEK DOMSKI, MAREK LEHMANN, EDMUND TUMIELEWICZ**
Popożarowa analiza stanu technicznego lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
Post-fire analysis of the technical condition of residential premises in multi-family buildings
- 3. JOANNA DROBIEC, ŁUKASZ DROBIEC**
Mykologiczne zagrożenia drewnianego budownictwa szkieletowego
Mycological threats to wooden frame buildings
- 4. BARBARA FRANCKE, EUGENIUSZ KODA**
Nieprawidłowe rozwiązania dekararskie i ich wpływ na awarie przekryć dachowych – studium przypadku
Incorrect roofing solutions and their impact on roofing failures – a case study
- 5. AGNIESZKA MICHALIK, ARTUR PIEKARCZUK, JACEK ZYCHOWICZ**
Analiza przyczyn powstawania najczęstszych wad obszarów przypowierzchniowych posadzek betonowych wykonanych metodą DST
Analysis of the causes of the most common defects in the surface areas of DST concrete floors
- 6. MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA-PIÓRKOWSKA, JACEK TURCZYŃSKI, MICHAŁ FRĄCZAK**
Ocena i analiza wykonawstwa posadzek antyelektrostatycznych w świetle obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną w obiektach budowlanych
Assessment and analysis of the performance of anti-electrostatic installed floors in the light of the applicable legal regulations regarding protection against static electricity in buildings

12⁰⁰ – 12¹⁵

Coffe break

12⁰⁰ – 14³⁰

KILIW PAN SESSION

Hotel Amber – sala Chopin



19 MAY 2026, TUESDAY

SESSION III

12¹⁵ – 14⁰⁰

FAILURES OF HISTORICAL BUILDINGS

FAILURES OF HISTORICAL BUILDINGS

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. ŁUKASZ DROBIEC
PROF. DR HAB. INŻ. EDYTA PLEBANKIEWICZ
PROF. DR HAB. INŻ. JAN KUBICA

Secretary:

DR INŻ. JOANNA DROBIEC
DR INŻ. MACIEJ KAŻMIEROWSKI

PRESENTATIONS

- 1. JANUSZ BRÓL, JAN KUBICA, MAREK WĘGLORZ**
Poważne błędy obliczeniowe w projekcie remontu dachu zabytkowego pałacu
Critical calculation errors in the renovation design of a historic palace roof
- 2. WOJCIECH GÓRSKI, STEFAN DOMINIKOWSKI, EUGENIUSZ KODA**
Naprawa i wzmocnienie sklepienia ceglanego po awarii wywołanej przeciążeniem i degradacją materiałową – studium przypadku obiektu zabytkowego
Repair and strengthening of a brick vault following failure caused by overloading and material degradation: a case study of a historic structure
- 3. KRZYSZTOF GRZYB, ŁUKASZ DROBIEC, SŁAWOMIR KWIECIEŃ**
Analiza przyczyn awarii zabytkowego budynku nadszybia
Failure analysis of a historic masonry building with a steel shaft
- 4. ELŻBIETA HABIERA-WAŚNIEWSKA, JAN KOZICKI**
Historia i ocena stanu technicznego budynku kina „Gdynia” w Łodzi
History and assessment of the technical condition of the 'Gdynia' cinema building in Łódź
- 5. PIOTR MATYSEK, KRZYSZTOF KOZIŃSKI**
Analiza przyczyn awarii ściany nośnej w budynku zabytkowego spichlerza
Causes of the failure of the load-bearing wall in the historic granary building
- 6. DAROSŁAW DEMSKI, MARIAN GÓRCZYŃSKI – MC-BAUCHEMIE SP. Z O.O.**
Stabilizacja gruntów metodą iniekcji polimerowej oraz naprawa, kosmetyka i technologia betonu w rozwiązaniach MC-Bauchemie
Soil stabilisation using the polymer injection method, as well as concrete repair, finishing and technology in MC-Bauchemie solutions
- 7. OSKAR NOJSZEWSKI – GEOBEAR SP. Z O.O.**
Małoinwazyjne wzmocnienia gruntu pod istniejącymi obiektami budowlanymi. Zastosowanie iniekcji geopolimerowych.
Low-invasive soil reinforcement beneath existing structures. Application of geopolymer injections.



19 MAY 2026, TUESDAY

POSTERS

1. MACIEJ KAŻMIEROWSKI, MICHAŁ DRZAZGA

Diagnostyka i naprawy murów ceglanych: studium przypadku muru wolnostojącego i komina

Diagnostics and repair of brick masonry: a case study of a freestanding wall and a chimney

2. NORBERT OLCZYK, KRZYSZTOF WIERZBICKI, KAROLINA IWAŃSKA

Analiza przyczyn powstania zarysowań oraz sposób naprawy ryzalitu w budynku zabytkowym

An analysis of the causes of cracking and methods for repairing ryzalit in a historic building

3. ELŻBIETA RADZISZEWSKA-ZIELINA, MICHAŁ STEIDL , MŁGORZATA FEDORCZAK-CISAK, TOMASZ STEIDL

Ocena stanu technicznego, analiza cieplno-wilgotnościowa wybranego węzła konstrukcyjnego oraz dobór technologii remontu zabytkowego obiektu leśniczówki w Lipniku

Assessment of the technical condition, thermal and moisture analysis of a selected structural node, and selection of technologies for the renovation of the historic forestry lodge in Lipnik

14⁰⁰ – 15³⁰

Lunch



19 MAY 2026, TUESDAY

SESSION IV -

15³⁰ – 17⁰⁰

AGREEMENT FOR SAFETY – DEBATE

**Safety culture in the construction industry - legislation,
education, employer responsibility**

AGREEMENT FOR SAFETY – DEBATE

*Safety culture in the construction industry - legislation, education,
employer responsibility*

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chair MAGDALENA SKORUPKA-KACZMAREK

Presenters:

- 1. MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA** – PREZES NDI, PREZYDENT POROZUMIENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE
- 2. MARIA MRÓWCZYŃSKA** – WICEMINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
- 3. KRZYSZTOF WILDE** – REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, PRZEWODNICZĄCY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
- 4. JAN STYLIŃSKI** – PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA
- 5. FILIP PRUSIK-SERBINOWSKI** – ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
- 6. ZBIGNIEW JANOWSKI** – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY OCHRONY PRACY PRZY SEJMIE RP, PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
- 7. PAWEŁ WOŹNIAK** - P.O. GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
- 8.** PRZEDSTAWICIEL MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII
- 9.** PRZEDSTAWICIEL MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY



19 MAY 2026, TUESDAY

SESSION V

17⁰⁰ – 18¹⁵

RECENT INVESTMENTS IN ONSHORE AND OFFSHORE ENERGY

RECENT INVESTMENTS IN ONSHORE AND OFFSHORE ENERGY

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI

PROF. DR INŻ. PIOTR MONCARZ

PREZES NDI SA MARCIN LEWANDOWSKI

Secretary:

DR INŻ. JOLANTA BORUCKA-LIPSKA

DR INŻ. JAROSŁAW BŁYSZKO

PRESENTATIONS

1. ANDRZEJ MONTWIŁŁ

Łądowa i morska energetyka wiatrowa - działania środowiska regionalnego w tym zakresie.

Onshore and offshore wind energy – regional initiatives in this area.

2. KRZYSZTOF SADOWSKI – ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA

Port instalacyjny dla potrzeb energetyki wiatrowej

Wind energy installation port

3. PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE

Stan aktualny realizacji projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej

Current status of the project to build Poland's first nuclear power station

4. ŁUKASZ JAGALSKI – GRUPA NDI

Wyzwania w projektach hydrotechnicznych na przykładzie realizacji terminala T5

Challenges in hydrotechnical projects: the case of the T5 terminal

5. DANIEL KISAŁA – SLIPFORM SP. Z O.O.

Nowe technologie – większe możliwości. Technologia Slipform w energetyce wiatrowej.

New technologies – greater possibilities. Slipform technology in the wind energy sector.

18¹⁵ – 20⁰⁰

Break

20⁰⁰

GALA BANQUET

Hotel Aurora

Partner

Grupa NDI



SESSION VI

8³⁰ – 10¹⁵
FAILURES

GEOTECHNICAL CAUSES OF STRUCTURAL

GEOTECHNICAL CAUSES OF STRUCTURAL FAILURES

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. JOANNA BZÓWKA
PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW LECHOWICZ
PROF. DR HAB. INŻ. WOJCIECH PUŁA

Secretary:

DR INŻ. DR INŻ. KAMIL SOBCZYK
DR INŻ. LESZEK CHOMACKI

KEYNOTE:

1. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI

Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych w świetle przepisów techniczno-budowlanych.

The safety of hydraulic structures in the light of technical and building regulations.

2. TOMASZ GODLEWSKI

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sąsiedztwie tunelu – nowe wyzwania w budownictwie

The safety of buildings in the vicinity of a tunnel – new challenges in the construction industry

PRESENTATIONS

3. JULIA BLAZY, ŁUKASZ DROBIEC, SŁAWOMIR KWIECIEŃ

Analiza uszkodzeń podziemnego tunelu strzelnicy

Damage analysis of an underground shooting range tunnel

4. RYSZARD CHMIELEWSKI, LEOPOLD KRUSZKA, KAMIL SOBCZYK, MARCIN LISOWSKI, DAMIAN RUTKOWSKI

Analiza zachowania zmodernizowanej konstrukcji UBM w trakcie zasypywania gruntem

Analysis of the behavior of the modernized UBM structure during backfilling with soil

5. WOJCIECH PORĘBA, JACEK KORENTZ

Techniczny wieży wlotowej górnego ujęcia wody w elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar po 45 latach eksploatacji

Technical condition of the inlet tower of the upper water intake at the Porąbka-Żar pumped-storage power station after 45 years of operation

6. ANNA SZYMCZAK-GRACZYK, TOMASZ GARBOWSKI

Analizyczna ocena przechyłu studni opuszczanej spowodowanego przeszkodą na krawędzi

Analytical assessment of sunk well tilting induced by an obstacle at the cutting edge

7. JAKUB SIERANT - ISCHEBECK TITAN POLSKA SP. Z O.O.

Samowierzące systemy geotechniczne bez ryzyka – pułapki przy wyborze i zatwierdzaniu materiału



20 MAY 2026, WEDNESDAY

Risk-free self-drilling geotechnical systems – pitfalls to avoid when selecting and approving materials

POSTERS

- 1. DAMIAN SUCHOŃ, LESZEK CHOMACKI, LESZEK SŁOWIK, JANUSZ RUSEK**
Awaria posadzki fibrobetonowej hali magazynowej na terenie pogórnym – studium przypadku
Failure of a steel fiber-reinforced concrete floor in a warehouse located in a post-mining area – a case study
- 2. JÓZEF SZCZOTKA, MARTYNA SZYDŁOWSKA**
Stan przedawaryjny budynku zabytkowego „Stare Kino” w Cieszynie
Pre-failure condition of the historic building "Old Cinema" in Cieszyn
- 3. LESZEK SZOJDA**
Zabezpieczenie układu drogowego przed wpływami górniczych nieciągłych deformacji terenu
Protection of the road system against the impact of discontinuous mining-induced ground deformations

10¹⁵ – 10³⁰

Coffe break



20 MAY 2026, WEDNESDAY

SESSION VII

10³⁰ – 12⁰⁰

FAILURES OF BRIDGES AND ROADS STRUCTURES I

FAILURES OF BRIDGES AND ROADS STRUCTURES I

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PREZES NDI MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ SZARATA
PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI SZYDŁO

Secretary:

DR INŻ. BARTOSZ BUDZIŃSKI
DR INŻ. KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

KEYNOTE

- 1. JANUSZ BOHATKIEWICZ, MARCIN ŚWITAŁA**
Awaryje infrastruktury drogowej w warunkach powodzi
Road infrastructure failures in flood conditions
- 2. JULITA BORKOWSKA**
Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina z tunelem pod Odrą – największe wyzwanie infrastrukturalne
The Szczecin Western Bypass with a tunnel under the Oder – the biggest infrastructure challenge

PRESENTATIONS

- 3. PRZEMYSŁAW BUCZYŃSKI, GRZEGORZ MAZUREK**
Wpływ poziomu naprężeń w podbudowie wykonanej w technologii recyklingu głębokiego na zimno na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej
Impact of stress levels in a cold deep recycled base layer on the durability of the road pavement structure
- 4. ARTUR JUSZCZYK**
Analiza uwarunkowań terenowych a skala awarii dróg: Wnioski z powodzi 2024 w Powiecie Nowosolskim
Analysis of terrain conditions and the scale of road failures: Conclusions from the 2024 flood in Nowa Sól County
- 5. GRZEGORZ MAZUREK, PRZEMYSŁAW BUCZYŃSKI, JACEK SUDYKA**
Automatyczna identyfikacja uszkodzeń nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Automatic identification of the asphalt pavement damage using artificial intelligence
- 6. ADAM WYSOKOWSKI**
Analiza awaryjnych mechanizmów uszkodzeń podpór i konstrukcji oporowych mostów wskutek powodzi oraz sposoby ich ochrony
Analysis of emergency damage mechanisms of bridge piers and retaining structures due to flooding and methods of their protection



20 MAY 2026, WEDNESDAY

POSTERS

1. BARTOSZ BUDZIŃSKI, STANISŁAW MAJER

Przedwczesne zniszczenia nawierzchni z kostki kamiennej – analiza wpływu podsypki i spoin

Analysis of damage in stone block pavements related to construction technology and the properties of bedding and joint materials

2. ANNA CHOMICZ-KOWALSKA, JUSTYNA ZAPAŁA-SŁAWETA, PIOTR RAMIĄCZEK, JUSTYNA STĘPIEŃ, KRZYSZTOF MACIEJEWSKI, KAROLINA JANUS

Analiza przyczyn i mechanizmu powstawania przebarwień na powierzchni warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego zawierającego kruszywo dolomitowe

Analysis of the causes and mechanism of discoloration on the surface of asphalt concrete wearing course containing dolomite aggregate

12⁰⁰ – 12¹⁵

Coffe break



20 MAY 2026, WEDNESDAY

SESSION VIII

12¹⁵ – 14⁰⁰

FAILURES OF BRIDGES AND ROADS STRUCTURES II

FAILURES OF BRIDGES AND ROADS STRUCTURES II

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FURTAK
PROF. DR HAB. INŻ. ADAM WYSOKOWSKI
DYREKTOR ITB DR INŻ. ROBERT GERYŁO

Secretary:

DR INŻ. JOLANTA BORUCKA-LIPSKA
DR INŻ. KRZYSZTOF ŻARKIEWICZ

PRESENTATIONS

1. KHALED MAHMOUD

Risk-based evaluation of bridge cables
Ocena ryzyka stanu technicznego lin mostowych

2. ALICJA OSTROWSKA, LEOPOLD KRUSZKA, KAMIL SOBCZYK, ERIK MIKULSKI, BEATA SZORNAK

Analiza możliwości dopuszczenia do ruchu mostu uszkodzonego w wyniku powodzi
Analysis of the possibility of allowing a bridge damaged by flooding to remain in service

3. WOJCIECH RADOMSKI

Katastrofy mostowe na świecie w latach 2021–2025 – czy można być optymistą?
The world during the years 2021–2025 – is it possibly to be optimist?

4. RAFAL ROSZCZENKO, ANDRZEJ S. NOWAK

Assessment of impact of vessel allision on Tombigbee River bridge
Ocena skutków uderzenia jednostki pływającej w most na rzece Tombigbee

5. TOMASZ SIWOWSKI, MATEUSZ RAJCHEL, MACIEJ KULPA

Remontować czy wymieniać istniejące mosty kolejowe – studium przypadku
Repair or replace existing railway bridges – a case study

6. LESZEK SŁOWIK, ANDRZEJ ŚLIWKA, JANUSZ RUSEK, LESZEK CHOMACKI

Awaria wiaduktu drogowego zlokalizowanego na obszarze wpływów działalności górniczej
Failure of a road overpass located in an area affected by mining activities

7. JAKUB KONKIEWICZ – BUDIMEX S.A.

Warszawa Zachodnia – dworzec czy stacja? Wyzwania realizacyjne
Warszawa Zachodnia – Passenger Terminal or Rail Station? Construction Challenges



awarie budowlane - ICSF 2026

20 MAY 2026, WEDNESDAY

POSTERS

1. RAFAŁ ROSZCZENKO, ANDRZEJ S. NOWAK

Notional permit vehicles for evaluation of truss bridges

Pojazdy testowe do oceny mostów kratownicowych

2. ŁUKASZ TOPCZEWSKI, PAWEŁ MIKOŁAJEWSKI, MIROSŁAW BISKUP

Analiza rozmycia dna w okolicach podpór nurtowych mostu – studium przypadku

Analysis of bed scouring in the vicinity of the bridge's current-induced abutments – a case study

14⁰⁰ – 15³⁰

Lunch



awarie budowlane - ICSF 2026

20 MAY 2026, WEDNESDAY

SESSION IX

15³⁰ – 17³⁰

COLLECTIVE PROTECTION FACILITIES

COLLECTIVE PROTECTION FACILITIES

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. JACEK HULIMKA
PROF. DR HAB. INŻ. ROBERT KOWALSKI
PROF. DR HAB. INŻ. TOMASZ SIWOWSKI

Secretary:

DR INŻ. SZYMON SKIBICKI
DR INŻ. PIOTR SZEWCZYK

KEYNOTE

1. BARTŁOMIEJ PIENKO

Zasady funkcjonowania obiektów zbiorowej ochrony
Rules governing the operation of collective protection facilities

2. LESZEK TISCHNER

Problemy wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej
Problems with the implementation of the act on civil protection and civil defence

3. WOJCIECH WIŚNIEWSKI

Podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej w budowlach ochronnych
Fundamental requirements for fire safety in protective structures

REFERAT

4. VOLODYMYR SAKHAROV, OLEKSANDR LYTVYN

Symulacje odporności ukryć z osłonami kinetycznymi na oddziaływania bojowych UAV
Simulations of the resistance of shelters with kinetic shields against attacks by combat UAV

17³⁰ – 20⁰⁰

Break

20⁰⁰

BANQUET

Hotel Amber

Partner

BUDIMEX SA



21 MAY 2026, THURSDAY

SESSION X

8³⁰ – 10¹⁵

FAILURES OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES I

FAILURES OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES I

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. BARBARA GOSZCZYŃSKA
PROF. DR HAB. INŻ. KRYSZYNA NAGRODZKA-GODYCKA
PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ URBAN

Secretary:

DR INŻ. JOANNA LASKOWSKA-BURY
DR INŻ. NORBERT OLCZYK

KEYNOTE

1. ANNA HALICKA

Ocena wytrzymałości betonu w istniejącej konstrukcji przy małej liczbie odwiertów rdzeniowych według nowelizacji norm PN-EN 1990-1, EN-1990-2 i PN-EN 1992-1
Assessment of concrete strength in an existing structure using a small number of core samples in accordance with the amendments to standards PN-EN 1990-1, EN 1990-2 and PN-EN 1992-1

PRESENTATIONS

2. LIDIA BUDA-OŻÓG, DAMIAN NYKIEL

Obciążenia termiczne wyniesionej płyty lądowiska
Thermal loads on an elevated helipad slab

3. ŁUKASZ DROBIEC, JAKUB ZAJĄC

Katastrofa budowlana strunobetonowego dźwigara dachowego
Construction disaster of the prestressed concrete roof girder

4. MICHAŁ GOŁDYN, ŁUKASZ KRAWCZYK, TADEUSZ URBAN

Ocena potrzeby wzmocnienia stropu w budynku produkcyjno-magazynowym – studium przypadku
Assessment of the need for floor slab strengthening in an industrial warehouse building: a case study

5. GRZEGORZ KNAPIK, MICHAŁ KNAPIK

Zaawansowane metody wyburzeń kominów przemysłowych na przykładzie obiektu w stanie awaryjnym
Advanced demolition methods for industrial chimneys: A case study of a structure in critical condition

6. ROBERT KOWALSKI, MACIEJ CWYL, PIOTR WOYCIECHOWSKI, ANDRZEJ GARBACZ

Ponad pół wieku bez awarii. Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Konstrukcja ciekawa, oszczędna, inna niż współczesne – po prostu dobra
Over half a century without failure: The building of the Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology. An interesting, economical, and unique construction – simply good



21 MAY 2026, THURSDAY

7. TOMASZ GODLEWSKI, JAROSŁAW SZULC, KRZYSZTOF SZTUKA

Identyfikacja przyczyn stanu awaryjnego klatki schodowej w budynku wielkopłytyowym
Identification of the causes of the emergency condition of the staircase in a large-panel building

POSTERS

1. JAROSŁAW BŁYSZKO, NORBERT OLCZYK

Wzmocnienie płyty fundamentowej na przebiecie w niewielkim budynku wielorodzinnym – studium przypadku
Strengthening of the foundation slab for punching shear in a small multi-family building – a case study

2. JERZY HOŁA, KAMIL KRZYWIŃSKI, ŁUKASZ SADOWSKI

Analiza przyczyn powstania rys wskrośnych w podłodze przemysłowej beznacięciowej w hali magazynowej
Analysis of the causes of full-depth crack formation in an unjointed industrial floor slab in a warehouse hall

3. JACEK HULIMKA, BARTOSZ RUSZEL

Przyczyny lokalnych uszkodzeń dźwigarów strunobetonowych i sposób ich naprawy
Causes of local damage to pretensioned concrete girders, repair methods, structural integrity, bonding, local failures

4. JOANNA LASKOWSKA-BURY, WIESŁAWA GŁODKOWSKA

Ocena wytrzymałości resztkowych fibrokompozytów stosowanych do napraw konstrukcji żelbetowych
Analysis of the load-bearing capacity, stiffness, and structural-geometric features of historic beams reinforced with bonded BFRP bars

5. MACIEJ NIEDOSTATKIEWICZ, TOMASZ MAJEWSKI

Awaria podziemnego zbiornika na paliwo jako przykład niewłaściwej realizacji prac remontowych
Failure of an underground fuel tank as an example of improper execution of renovation works

10¹⁵ – 10³⁰

Coffe break



21 MAY 2026, THURSDAY

SESSION XI

10³⁰ – 12⁰⁰

FAILURES OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES II

FAILURES OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES II

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. ANNA HALICKA
PROF. DR INŻ. ANDRZEJ S. NOWAK
PROF. DR HAB. INŻ. ELŻBIETA SZMIGIERA

Secretary:

DR INŻ. JAROSŁAW BŁYSZKO
DR INŻ. MATEUSZ TECHMAN

KEYNOTE

1. JOOST WALRAVEN

Corrosion of reinforcing steel: an ongoing challenge
Korozja stali zbrojeniowej – ciągłe wyzwanie

PRESENTATIONS

2. BRUCE WAYNE RUSSELL

Horizontal shear reinforcement to mitigate shear failures at end regions of precast, prestressed concrete bridge beams
Poziome zbrojenie na ścinanie w celu ograniczenia awarii ścinania w strefach przypodporowych prefabrykowanych, sprężonych belek mostowych

3. KAMIL SOBCZYK, RYSZARD CHMIELEWSKI, LEOPOLD KRUSZKA, ALICJA OSTROWSKA, ERIK MIKULSKI

Wpływ nieprawidłowego wzmocnienia konstrukcji na powstanie zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego
The impact of improper structural strengthening on the safety hazard of a multi-family residential building

4. TOMASZ WAŚNIEWSKI

Stan techniczny prefabrykowanego stropodachu w budynku usługowym
Technical condition of the prefabricated flat roof in a commercial building

5. ADAM ZIELIŃSKI, TOMASZ NIEDOŚPIAŁ

Ocena rozwoju odkształceń skurczowych kompozytów cementowych metodą PST
Assessment of shrinkage strain development in cement composites using the PST method

6. KAMIL BURKACKI – FISCHER POLSKA SP. Z O.O.

Fischer – nowoczesne metody monitorowania połączeń i wzmacniania konstrukcji betonowych
Fischer – modern methods for monitoring joints and reinforcing concrete structures



21 MAY 2026, THURSDAY

POSTERS

- 1. TERESA STRYSZEWSKA, STANISŁAW KAŃSKA, PIOTR GWOŹDZIEWICZ, SYLWIA SCHOENOWITZ-ŻURADZKA**
Wpływ trwałości powłok ochronnych na długotrwałą efektywność ochrony elementów betonowych w mostach podwieszonych
The impact of protective coating durability on the long-term effectiveness of concrete element protection in cable-stayed bridges
- 2. TOMASZ SZCZEPAŃSKI, ANNA HALICKA**
Awaryjne obiekty infrastruktury podziemnej, studium przypadków
Failures of underground infrastructure facilities: Case studies
- 3. JACEK SZULEJ, PAWEŁ OGRODNIK**
Ocena uszkodzeń balkonów w wybranych budynkach wielkopłytowych systemu OWT-67
Assessment of balcony damage in selected large-panel buildings of the OWT-67 system
- 4. TADEUSZ URBAN, MICHAŁ GOŁDYN**
Wzmocnienie stropu w budynku przemysłowym z uwagi na rozbudowę linii produkcyjnej
Strengthening of a floor slab in an industrial building due to the extension of the production line

12⁰⁰ – 12¹⁵

Coffe break



21 MAY 2026, THURSDAY

SESSION XII

12¹⁵ – 14⁰⁰

FAILURES OF METAL STRUCTURES

FAILURES OF METAL STRUCTURES

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. MARIAN GIŻEJOWSKI
PROF. DR HAB. INŻ. ALEKSANDER KOZŁOWSKI
PROF. DR HAB. INŻ. JAKUB MARCINOWSKI

Secretary:

DR INŻ. MAŁGORZATA WYDRA
DR INŻ. KRZYSZTOF WIERZBICKI

PRESENTATIONS

- 1. RYSZARD CHMIELEWSKI, ERIK MIKULSKI, ALICJA OSTROWSKA, DAMIAN RUTKOWSKI, MARCIN LISOWSKI**
Błędy projektowe przyczyną katastrofy budowlanej hali wielkopowierzchniowej
Design errors caused the construction disaster of a large-area hall
- 2. ŁUKASZ JABŁOŃSKI, PATRYK RÓŻYŁO, BARTOSZ SZOSTAK, FABIAN RUDZIAK**
Charakterystyka pracy statycznej aluminiowych modułowych mikropali helikalnych pod obciążeniem rozciągającym i ściskającym
Static characteristic of aluminum modular helical micropiles under tensile and compression load
- 3. MAŁGORZATA SNELA, MARCIN GÓRECKI, ARTUR PIEKARCZUK, ALEKSANDRA MAZUREK**
Analiza deformacji kształtowników o przekroju kwadratowym poddanych zamarzaniu wody
Deformation analysis of water-filled square hollow steel sections under freezing conditions using 3D scanning
- 4. STANISŁAW WIERZBICKI, MARIAN GIŻEJOWSKI, MACIEJ CWYL, MIROŚLAW SIENNICKI**
Katastrofy dachów stalowych spowodowane wodą opadową – studium wybranych przypadków
Steel roof disasters caused by rainwater – selected case studies
- 5. MARIAN BOBER – STOWARZYSZENIE DAFA**
Od koncepcji do realizacji: krytyczne błędy w projektowaniu i montażu mocowań dachowych
From concept to implementation: critical errors in the design and installation of roof fastenings

POSTERS

- 1. LESZEK CHOMACKI, LESZEK SŁOWIK, JANUSZ RUSEK**
Stan awaryjny stalowej wieży oświetleniowej wywołany niewłaściwym wzmocnieniem – studium przypadku
Emergency condition of a steel lighting tower caused by incorrect reinforcement – case study
- 2. MICHAŁ DRZAZGA, MACIEJ KAŻMIEROWSKI, MAREK DRZAZGA**



awarie budowlane - ICSF 2026

21 MAY 2026, THURSDAY

Błędy wykonawcze jako potencjalne źródło awarii konstrukcji stalowych – studium przypadku

Execution errors as a potential source of failures in steel structures – a case study

3. FAUSTYN RECHA

Ocena stanu nośności i rozwiązanie modyfikacji konstrukcji dachu

Load-bearing capacity assessment and structural modification solution for a roof structure

4. KRZYSZTOF WIERZBICKI, NORBERT OLCZYK, KAROLINA IWAŃSKA

Analiza przyczyn deformacji stalowych płatwi kratownicowych w hali magazynowej

Analysis of the causes of deformation in steel truss purlins in a warehouse

5. ANDRZEJ WOJTYCKI, MAŁGORZATA WYDRA, JADWIGA FANGRAT

Analiza konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych ze względu na obciążenie wiatrem

Analysis of the support structure for photovoltaic panels due to wind load

14⁰⁰ – 15³⁰

Lunch



21 MAY 2026, THURSDAY

SESSION XIII

15³⁰ – 17³⁰

DIAGNOSTICS OF STRUCTURAL DEFECTS *DIAGNOSTICS OF STRUCTURAL DEFECTS*

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. EWA BŁAZIK-BOROWA
PROF. DR HAB. INŻ. ADAM PODHORECKI
PROF. DR HAB. INŻ. WIESŁAW TRĄMPCZYŃSKI

Secretary:

DR INŻ. ALEKSANDRA MAZUREK
DR INŻ. AGNIESZKA WDOWIAK-POSTULAK

PRESENTATIONS

- 1. WOJCIECH DROZD, MARCIN KORTA**
Przewrócenie żurawi wieżowych w ujęciu studium przypadków jako przykład złożonego zjawiska awarii budowlanej
Tower crane collapses: Case studies as an example of a complex structural failure phenomenon
- 2. ADAM GŁOWACKI, MARIAN KWIETNIEWSKI**
Wybór technologii renowacji kolektora ściekowego o dużej średnicy – studium przypadku
Selection of technology for renovation of a large-diameter sewage channel – case study
- 3. MARIA ELŻBIETA KOWALSKA, JANINA ZACZEK-PEPLINSKA**
Analiza uszkodzeń powierzchni zakrzywionych na podstawie chmur punktów
Analysis of curved surface damage based on point clouds
- 4. KAROL SKIBA, ROMAN KINASZ**
Wpływ modularyzacji obiektu elektrowni jądrowej na efektywność realizacji przedsięwzięcia budowlanego
The impact of nuclear power plant modularization on the efficiency of the construction project delivery
- 5. KRZYSZTOF SKRZYPIEC, TOMASZ TRAPKO, RAJMUND IGNATOWICZ**
Analiza katastrofy Twin Towers kompleksu World Trade Center z wykorzystaniem metod numerycznych oraz komputerowych symulacji zniszczenia konstrukcji
Analysis of the World Trade Center Twin Towers collapse using numerical methods and computational simulations
- 6. MAREK WĘGLORZ, JAN KUBICA, JANUSZ BROL, BERNARD KOTALA**
Problemy diagnostyki konstrukcji budynku zabytkowego na przykładzie kościoła z XVII wieku
Diagnostics problems of a historic building structure: A case study of a 17th-century church
- 7. JANINA ZACZEK-PEPLINSKA, MARIA ELŻBIETA KOWALSKA, LECH SALONI**
Automatyczny geomonitoring jako niezbędny element diagnostyki konstrukcji budowlanych – systemy IMSGeo i InteliGEO
Automated geomonitoring as an essential element of structural diagnostics – IMSGeo and InteliGEO systems



21 MAY 2026, THURSDAY

POSTERS

- 1. MACIEJ CWYL, PIOTR WOYCIECHOWSKI, GRZEGORZ ADAMCZEWSKI**
Awaria żebra szklanego w strukturze semistrukturalnej elewacji całoszklanej
Glass fin failure in a semi-structural all-glass facades
- 2. MARCIN KOZŁOWSKI, ŁUKASZ GAWRON, MATEUSZ TOMCZAK**
Badania eksperymentalne fasady segmentowej w skali 1:1 poddanej uderzeniom ciał miękkich o zróżnicowanej charakterystyce w stanie nieuszkodzonym i awaryjnym
Experimental testing of a full-scale unitized facade subjected to soft-body impacts with various characteristics in intact and damaged states
- 3. ALEKSANDRA MAZUREK, ARTUR PIEKARCZUK, JACEK SZER, ROBERT GERYŁO**
Wpływ jakości skanów 3D na wiarygodność oceny deformacji obiektów w sytuacjach awaryjnych
The impact of 3D scan quality on the reliability of deformation assessment of structures in emergency situations
- 4. BEATA NOWOGOŃSKA, ALEKSANDRA KUROWSKA-RAJCHEL**
Metoda oceny ryzyka degradacji budynku
A method for assessing the risk of building degradation
- 5. JAN PILARSKI, JACEK SZER**
Wykorzystanie naziemnego skanowania laserowego (TLS) w procesie inwentaryzacji geometrycznej oraz monitoringu deformacji infrastruktury tunelowej i zabudowy miejskiej
Utilization of Terrestrial Laser Scanning (TLS) in the process of geometric inventory and deformation monitoring of tunnel infrastructure and urban developments
- 6. AGNIESZKA WDOWIAK-POSTULAK, ALEKSANDRA KRAMPIKOWSKA, GRZEGORZ ŚWIT**
Analiza nośności, sztywności oraz cech strukturalno-geometrycznych wzmocnianych belek zabytkowych wklejanymi prętami BFRP
Analysis of the load-bearing capacity, stiffness, and structural-geometric features of historic beams reinforced with bonded BFRP bars

15⁰⁰ – 17⁰⁰

KN PZITB SESSION

Hotel Amber – sala Chopin



awarie budowlane - ICSF 2026

21 MAY 2026, THURSDAY

DISCUSSION

17³⁰ – 18³⁰

CLOSING CEREMONY

Sala Konferencyjna Hotelu Amber

Chairs:

PROF. DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA

18³⁰ – 20⁰⁰

Break

20⁰⁰

BANQUET

Międzynarodowy Dom Kultury

Partner

PERI Polska



awarie budowlane - ICSF 2026

22 MAY 2026, FRIDAY

Departure of Participants



Notes



Notes
